




## Sanierung der Geschossdecken



Balken zunächst stark geschädigt




Vorbereitung und Freilegung des Dielenbodens







abgebeilte Balkenachsen



Neusetzen der Kellerdecke



Fixierung und Verstärkung der Holzbalken durch Achsen und Stahlprofil





# GIES & SCHRAMM

Immobilienkoordination



nach Abschluss der Holzbalkensanierung



Verlegen von alten und neuen Dielenböden

